

Ekofirma			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.nr:		
			Profil numer 1					Wiertnica:		
Miejscowość: Dyżin			Obiekt: Dyżin dz. 38/1				System wiercenia: Ręcznie			
Gmina: Gmina Celestynów			Inwestor: Gmina Celestynów				Rzędna:			
Powiat: Otwocki			Wiercenie: Ekofirma				Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-02-13	
Województwo: Mazowieckie			Dozór geol.: Marcin Zając							

1	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]	[m]						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	▼ 1.70					gleba	Gb		s	In
			1.0		0.40	piasek średni	Ps	III	mw	szg
					1.20	piasek średni			w	zg
			2.0		1.60	piasek średni			w/nw	
			3.0							
			4.0		4.00					

Profil numer 1a Rzędna: 0.00 m n.p.m. Data: 2017-02-13										
	▼ 1.60					gleba	Gb		s	In
			1.0		0.35	piasek średni	Ps	III	mw	szg
					1.00	piasek średni			w	zg
			2.0		1.50	piasek drobny	Pd	III	w/nw	
			3.0							
			4.0		4.00					