

▮

Profil Analityczny

Ponurzyca dz.1225
odwiert nr 1

odwiert nr 2

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
		0,2	H	grunt próchniczny
	0,5			
	1,0			
	1,5			
	2,0	1,8	P	piasek
	2,5			
	3,0			
	3,5			
	4,0	2	Ps	piasek średni

* brak występowania wody gruntowej

┌┐

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
		0,2	H	grunt próchniczny
	0,5			
	1,0			
	1,5			
	2,0	1,8	P	piasek
	2,5			
	3,0			
	3,5			
	4,0	2	Ps	piasek średni

* brak występowania wody gruntowej

┌┐