



Profil Analityczny

Lasek dz.113/2

odwiert nr 1

| Nawiercony poziom wody gruntowej | Profil Litograficzny | Przełot warstw | Literowe oznaczenie litograficzne | Opis przewierczonej warstwy |
|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | 0,3 | H | grunt próchniczny |
| | 0,5 | | | |
| | | | | |
| | 1,0 | | | |
| | | | | |
| | | 1,2 | Pg | piasek gliniasty |
| | 1,5 | | | |
| | | | | |
| | 2,0 | | | |
| | | | | |
| | 2,5 | | | |
| | | | | |
| | 3,0 | | | |
| | | 1,8 | Gp | glina piaszczysta |
| | 3,5 | | | |
| | | | | |
| | 4,0 | 0,7 | G | glina |

* brak występowania wody gruntowej



odwiert nr 2

| Nawiercony poziom wody gruntowej | Profil Litograficzny | Przełot warstw | Literowe oznaczenie litograficzne | Opis przewierczonej warstwy |
|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | 0,3 | H | grunt próchniczny |
| | 0,5 | | | |
| | | | | |
| | 1,0 | | | |
| | | | | |
| | | 1,1 | P | piasek |
| | 1,5 | | | |
| | | | | |
| | 2,0 | | | |
| | | | | |
| | 2,5 | | | |
| | | | | |
| | 3,0 | | | |
| | | | | |
| | 3,5 | | | |
| | | | | |
| | 4,0 | 2,6 | G | glina |

* brak występowania wody gruntowej

