

▮

### Profil Analityczny

Regut dz.1207/1  
odwiert nr 1

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
		0,3	H	grunt próchniczny
	0,5			
	1,0			
	1,5	1,3	P	piasek sączenie wody
	2,0			
	2,5			
	3,0			
	3,5			
	4,0	2,4	GП	glina pylasta

\* brak występowania wody gruntowej

┘

### odwiert nr 2

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
		0,4	H	grunt próchniczny
	0,5			
	1,0			
	1,5			
		1,4	P	piasek sączenie wody
	2,0			
	2,5			
	3,0			
	3,5			
	4,0	2,2	GП	glina pylasta

\* brak występowania wody gruntowej

┘